Reporte de auditoria

1- <u>Hallazgo</u>

Respuesta de hallazgo

Avances de construcción de sistema de contención secundaria.

Actividad	*Evidencias*
La construcción de la caseta de contención de producto peligroso se ubicó en área lejos del río. Se inicio con la construcción del piso luego se le coloco techo y se cubrió sus alrededores se procedió a movilizar los productos.	

Colocación de berma en la caseta para la disposición de desechos peligrosos.	